

Boletín

De prensa **18**


Inírida, febrero 17 de 2023

REPORTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN INÍRIDA EN ENERO

Durante el mes de enero el Sistema de Generación Inírida generó 1.980.375 kW/h distribuidos así:

- Central Diésel: 1.694.295 kW/h que equivalen al 85,55% del total entregado.
- Central Solar: 286.080 kW/h que equivalen al 14,45% del total entregado.

En estos 31 días Gensa prestó el servicio de generación al 100% de la población de Inírida para atender una demanda de 3.790 kW así: 1.120 kW circuito 1, 1.200 kW circuito 2, 1.240 kW circuito 3, 0,230 kW circuito 4.



Labores de rutina de operación y mantenimiento

INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN (GENSA)

Durante este período se presentaron situaciones internas que ocasionaron afectación en la continuidad en el servicio de generación de energía así:

Lunes 30 de enero

A las 12:42 p. m. se presentó una interrupción en el Sistema de Generación Inírida, por falla interna en la Central. Lo anterior debido a fluctuación en la generación solar por variaciones de la radiancia, lo cual ocasionó la salida de todos los circuitos y la pérdida de servicio en todos los sectores.

A las 1:04 p. m. y luego de coordinar maniobras con Emelce, se restablece el servicio con normalidad en los circuitos 2, 3, 4 y 5. De la misma manera en el Circuito 1 a la 1:17 p.m.

Lunes 30 de enero

A las 3:40 p.m. se presentó una falla interna en la Unidad 2 y se hace necesario realizar una interrupción en el Circuito 2, para no afectar todo el Sistema de Generación de Inírida.

A las 3:55 p.m. y luego de coordinar maniobras con Emelce, se restablece el servicio con normalidad.

INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (EXTERNA)

Durante el periodo de este reporte se presentaron algunas situaciones operacionales ajenas a la gestión de Gensa que ocasionaron afectación en la continuidad del servicio de energía así:

Miércoles 11 de enero

A las 4:02 p. m. se presentó una interrupción en el Sistema de Generación Inírida, debido a una falla externa (fuertes lluvias), lo cual ocasionó la salida del Circuito 4 y la pérdida de servicio en el sector. A las 5:30 p. m. se restablece el servicio con normalidad, luego de coordinar maniobras con Emelce.

Miércoles 18 de enero

A las 9:30 a. m. se presentó una interrupción en el Sistema de Generación Inírida, debido a una falla externa no confirmada; también se activan las protecciones de los interruptores de 480 VAC de las unidades que estaban operando, lo que ocasionó la salida de todos los circuitos y por ende la pérdida de servicio en todos los sectores.

A las 10:00 a. m. se restablece el servicio con normalidad, luego de coordinar maniobras con Emelce.

Domingo 29 de enero

A las 2:03 a. m. se presentó una interrupción en el Sistema de Generación Inírida debido a una falla externa, lo que ocasionó la salida del Circuito 5 y la pérdida de servicio en este.

A las 3:13 a. m. se restablece el servicio con normalidad, luego de coordinar maniobras con Emelce.

Dirección de Relaciones Corporativas

Correo: comunicaciones@gensa.com.co

Teléfono: 606 8756262 ext. 140

Manizales

Manizales: Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - **PBX:** (6) 875 6262 - **Fax:** (6) 875 6151 - **A.A.** 2325

Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - **Tel:** (1) 427 34 97 **Fax:** (1) 427 3510

Central Termoeléctrica de Paipa: Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - **Tel:** (8) 785 0050 - 785 0538 - **Fax:** (8) 785 3733 - 785 0847

Colombia · **NIT:** 800.194.208-9

www.gensa.com.co