

Boletín

De prensa **047**

Mitú, mayo 2 de 2022

GENSA ATENDIÓ FALLA EN LA LÍNEA 34,5 kV

En la noche del 30 de abril y madrugada del 1 de mayo se presentó una afectación sobre la línea de transmisión de 34,5 kV provocando la pérdida del fluido eléctrico en tres ocasiones para los tres circuitos principales de Mitú y las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz.

Estos eventos ocurrieron en el siguiente orden cronológico.

Sábado 30 de abril

A las 9:37 pm. se presentó un corto circuito en la línea de transmisión de 34,5 kV que ocasionó la pérdida del servicio de energía para los tres (3) circuitos principales de Mitú y las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. Se procede con el restablecimiento del servicio en el siguiente orden:

- A las 9:46 pm. se restableció el Circuito Yararaka.
- A las 9:51 pm. se reestableció el Circuito Centro
- A las 9:51 pm. se reestableció el Circuito Inayá.
- A las 9:52 pm. se reestableció la línea de 34,5 kV y con esto retornó el fluido eléctrico normalizado para las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz.

Sábado 30 de abril

A las 11:54 pm. se presentó nuevamente corto circuito en la línea de transmisión de 34,5 kV que ocasionó la pérdida del servicio de energía en los tres (3) circuitos principales de Mitú y las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. Se procede con el restablecimiento del servicio en el siguiente orden:

- A las 12:10 am. se restableció el Circuito Yararaka.
- A las 12:12 am. se reestableció el Circuito Centro
- A las 12:13 se reestableció el Circuito Inayá
- A las 12:14 se reestableció la línea de 34,5 kV y con ello se reestableció el fluido eléctrico normalizado para las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz.

Domingo 1 de mayo

A las 12:15 pm. se presentó nuevamente corto circuito en la línea de transmisión de 34,5 kV que ocasionó la pérdida del servicio de energía para los tres (3) circuitos principales de Mitú y las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. Se procede con el restablecimiento del servicio eléctrico en el siguiente orden:

- A las 12:25 am. se reestableció el Circuito Yararaka
- A las 12:27 am. se reestableció el Circuito Centro
- A las 12:28 am. se reestableció el Circuito Inayá

Debido a que la línea de transmisión de 34,5 kV presentaba corto circuito permanente no fue posible cerrarla, lo cual ocasionó que las comunidades de Santa Cruz y Puente Lata quedarán sin el servicio de energía desde las 12:15 del 1 mayo. En horas de la mañana el equipo técnico de Gensa efectuó el recorrido de la línea de transmisión con el fin de identificar la falla, encontrando un acercamiento vegetal en la línea de 34,5 kV entre las torres 108 y 109.



Contacto vegetal sobre la línea de transmisión 34,5 kV

Una vez identificada la falla, el personal de Gensa se dirige a la Central con el fin de hacer el alistamiento de equipos y herramientas para atender el evento; al regresar al sitio de ubicación de la falla (Torres 108 y 109) se encuentra que el árbol que presentaba el contacto sobre las líneas había caído, afectando directamente una de las líneas y generando la fractura del aislador en la torre 109.



Línea afectada por caída del árbol.

Gensa con la colaboración del personal de técnico de la Gobernación procede a realizar el despeje del árbol con el fin de liberar la línea afectada.



Línea caída por fractura del aislador.



Limpieza y retiro del material vegetal.

Lunes 2 de mayo

Gensa y el personal de la Gobernación de Vaupés continuaron los trabajos sobre la línea de 34,5 kV con el fin de restablecer el servicio de energía para las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz.

Dirección de Relaciones Corporativas

Correo:
comunicaciones@gensa.com.co
Teléfono: 8756262 ext. 108
Manizales

Manizales: Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - PBX: (6) 875 6262 - Fax: (6) 875 6151 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (1) 427 34 97 Fax: (1) 427 3510
Central Termoeléctrica de Paipa: Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - Tel: (8) 785 0050 - 785 0538 - Fax: (8) 785 3733 - 785 0847
Colombia · NIT: 800.194.208-9
www.gensa.com.co