

# Boletín

## De prensa

50

Inírida, mayo 09 de 2022

## FALLA PROVOCA SALIDA DEL SISTEMA DE GENERACIÓN EN INÍRIDA

Gensa informa que a la 1:50 pm, del sábado 7 de mayo, se presentó una falla en una de nuestras unidades, lo que ocasionó la pérdida del fluido eléctrico en el sistema de generación de Inírida. El personal técnico procede a despejar la falla para posteriormente restablecer el servicio de energía en el siguiente orden:

- A la 1:55 pm se restablece el servicio para los circuitos 3, 4 y 5.
- A las 4:12 pm se coordina, con el distribuidor de red, un corte general para realizar unas pruebas técnicas para verificar la funcionalidad de todo el sistema generación de Inírida.
- A las 4:28 pm se restablece el servicio para los circuitos 1, 2 y 5.
- A las 4:52 pm se restablece el servicio para los circuitos 3 al 80% y 4 al 100%.
- A las 8:00 pm se restablece el servicio para el circuito 3 al 100%.

### Dirección de Relaciones Corporativas

Correo: [comunicaciones@gensa.com.co](mailto:comunicaciones@gensa.com.co)

Teléfono: 8756262 ext. 108

Manizales

Manizales: Carrera 23 # 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - PBX: (6) 875 6262 - Fax: (6) 875 6151 - A.A. 2325

Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (1) 427 34 97 Fax: (1) 427 3510

Central Termoeléctrica de Paipa: Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - Tel: (8) 785 0050 - 785 0538 - Fax: (8) 785 3733 - 785 0847

Colombia · NIT: 800.194.208-9

[www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co)